

TQ07 - ACCOMPAGNEMENT POUR L'ACCREDITATION NADCAP TRAITEMENT THERMIQUE ET TRAITEMENT DE SURFACE

Accompagnement en entreprise

OBJECTIFS DU STAGE

Interprétation des exigences. Evaluer la capacité de l'entreprise à préparer l'accréditation NADCAP, établissement d'un plan d'action, suivi des actions.

PÉRIMETRE

Une à deux lignes de produits ou traitement.

DURÉE ET SÉQUENCES

3 jours d'accompagnement échelonnés sur 6 à 9 mois.

2 jours d'audit à blanc.

Suivi à distance des actions et progrès réalisés.

Jour 1

- Détermination du périmètre
- Audit des ateliers et procédures en place
- Lecture et explications des exigences
- Non-conformités apparentes
- Premier plan d'action

Jour 2

- Audit de l'évolution des process et procédures
- Audit particulier selon AMS 2750
- Non-conformités potentielles
- Plan d'action révisé

Jour 3

- Examen du plan d'action
- Non conformités subsistantes
- Audit des procédures
- Job audit
- Examen des plans de formation

Jours 4 et 5

Audit à blanc, finalisation des actions

DATES et LIEU

Selon demande.

FRAIS D'INSCRIPTION

Sur devis