

Préparer l'accréditation NADCAP traitement thermique et traitement de surface

Stage intra-entreprise

Objectifs pédagogiques

Interprétation des exigences. Evaluation de la capacité de l'entreprise à préparer l'accréditation Nadcap, établissement d'un plan d'action, suivi des actions.

Programme

1. Jour 1

- Détermination du périmètre
- Audit des ateliers et procédures en place
- Lecture et explications des exigences
- Non-conformités apparentes
- Premier plan d'action

2. Jour 2

- Audit de l'évolution des process et procédures
- Audit particulier selon AMS 2750
- Non-conformités potentielles
- Plan d'action révisé

3. Jour 3

- Examen du plan d'action
- Non conformités subsistantes
- Audit des procédures - Job audit
- Examen des plans de formation

4. Jours 4 et 5 Audit à blanc, finalisation des actions



INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Pour approfondir vos connaissances nous vous proposons de créer un parcours de formation en utilisant les modules MQ 03 ou CQ 01 ou CQ02 du catalogue.

Accessibilité aux personnes en situation de handicap : sur demande.



NOUS CONTACTER

formation@a3ts.org
+33 (0)1 45 26 22 35
www.a3ts.org

JE M'INSCRIS À LA FORMATION

• DURÉE

3 jours (21h)

• PUBLIC CONCERNÉ

Cadre, Technicien

• LES PRÉREQUIS

Fondamentaux des traitements thermiques ou expérience en TTh et TS.

• MÉTHODES MOBILISÉES

Cours et exercices sur papier ou numérique.

• LIEU

En présentiel INTRA : SUR SITE

• TARIFS

En présentiel :

- Intra : sur demande

• DÉLAIS ET DATES

Retrouvez en temps réel les dates et places disponibles sur notre site :

www.a3ts.org/formation

Formation ouverte à partir de 4 inscrits.

• FORMATEUR

Ingénieur spécialiste expérimenté NADCAP.

• MÉTHODES D'ÉVALUATION

Enquête de satisfaction en fin de session.

Evaluation des acquis en cours de formation, en fin de formation et à 6 mois.

A3TS-FORM_XX_00_00